



資料提供	
平成21年4月7日	
提供 (担当者)	地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター 食品開発研究所 (秋田幸一 アキタコウイチ)
電話	0859-44-6121

### 食品開発研究所での重油の所内漏出について（第1報）

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター食品開発研究所（所長 秋田 幸一 アキタコウイチ）では、4月6日（月）に、施設内のボイラー配管から重油の漏出事故が起こったことが判明した。

地中埋設配管から何らかの原因で地中へ約1,500リットルの重油の漏出が起こった。敷地外への漏出は確認されていない。現在、早急の処理と原因を調査中。

#### 記

- 1 日 時 平成21年4月6日（月）午前10時ごろ重油メーターの数値異常を確認
- 2 場 所 境港市中野町2032-3  
(地独) 鳥取県産業技術センター食品開発研究所
- 3 内 容
  - (1) 4月6日（月）午前10時ごろ重油メーターの数値異常を確認。点検の結果、4月3日（金）から4月6日（月）までに約1,500リットルの重油が漏出したことが判明した。
  - (2) 境港消防署、鳥取県西部総合事務所生活環境局に連絡。同署、同局及び境港市役所の現地調査では、4月6日午後7時の時点では、敷地外への漏出は起きていないと判断された。
  - (3) 4月7日（火）午前、機械室床下の砂地に重油が漏洩した跡を確認した。
  - (4) 現在、漏出箇所の特特定と漏出油の処理について、関係諸方面と検討中。
  - (5) 詳細については、別途、情報提供を行います。